

原動機（補器類取り付けボルト、ナット）のリコールについて

（届出日：令和3年6月8日 開始日：令和3年6月9日）

リコール番号4965

令和3年6月8日、UDトラック株式会社下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

大型トラックのエンジン製造工程において、エンジン補器類の取り付けボルトまたはナットの締め付けが不適切なため、振動等でボルトまたはナットに緩みが発生することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、発生部位によって冷却水、排気ガス、燃料漏れ等によりエンジン性能を低下させ、最悪の場合、オーバーヒートや車両火災に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、該当する補器類のボルト及びナットを規定トルクで締め付けます。

3. 対象車両

- UDトラック株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラック	2PG-GK5AAB	「クオン」	JNCMBPOA0MU057191 令和2年11月6日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月6日	(計1台)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】


UDトラック株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

大型トラックのエンジン製造工程において、エンジン補器類の取り付けボルトまたはナットの締め付けが不適切なため、振動等でボルトまたはナットに緩みが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、発生部位によって冷却水、排気ガス、燃料漏れ等によりエンジン性能を低下させ、最悪の場合、オーバーヒートや車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、該当する補器類のボルト及びナットを規定トルクで締め付ける。

注：図示上の○及び表は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、ヘッドカバー左側後方部（助手席側）に赤色のペイント塗布する。