

大型バス 原動機（エンジン制御プログラム）のリコールについて

平成 28年7月7日

リコール届出番号3827

平成28年7月7日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型トラック・バスのエンジン制御プログラムにおいて、低温時の補正制御が不適切なため、ピストンのピン穴上部に亀裂が生じる場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該亀裂の進展によってピストンが損傷し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、エンジン制御プログラムを対策品に書換えます。また、エンジンの油圧を点検し、ピストンに亀裂が生じていると判断された場合は、ピストン一式を新品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号及び製作期間	リコール対象車の台数
ニッサン ディーゼル	BKG- AS96JP	「ｽﾊﾟｰｽ70- A」	AS96JP-20048～AS96JP-20066 平成22年1月15日～平成22年8月5日	19
		「ｽﾊﾟｰｽｲﾝｸ A」	AS96JP-20067～AS96JP-20068 平成22年8月3日～平成22年8月3日	2
UDT合計			(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月15日～平成22年8月5日	(計21台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型トラック・バスのエンジン制御プログラムにおいて、低温時の補正制御が不適切なため、ピストンのピン穴上部に亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該亀裂の進展によってピストンが損傷し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容
 全車両、エンジン制御プログラムを対策品に書換える。また、エンジンの油圧を点検し、ピストンに亀裂が生じていると判断された場合は、ピストン一式を新品に交換する。

注 : は、交換する部品を示す。
 は、点検結果によりピストンに亀裂が生じていると判断された場合に、交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、所定の位置に「HD197」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック : 助手席リヤドアピラーストライカー付近

バス : 車両左後方点検リッド裏