

# 中型トラック DPD差圧センサ（排出ガス発散防止装置）のサービスキャンペーンについて(更新)

(作業開始日：令和3年10月15日)

令和3年10月14日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。

その後、車台番号の範囲及び製作期間と台数の記載に誤りがありましたので訂正するものです。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくご願ひ申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

トラックの排出ガス発散防止装置において、差圧センサに組み付ける差圧ホースの材質が不適切なため、当該ホースから放出されるヨウ素により差圧センサの回路が腐食して断線し、エンジン警告灯が点灯するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、差圧ホースを対策品に交換し、差圧センサを新品に交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考	
UD トラックス	2KG-BRR90S1 2PG-BRR90S1 2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7000002～BRR90-7001624 平成29年8月3日～令和2年1月14日	1,295	令和3年10月14日通知より 2台追加	
	2PG-BRS90S2 2RG-BRS90S2		BRS90-7000001～BRS90-7000017 平成30年3月13日～令和元年12月14日	16		
	2PG-BSR90S2 2PG-BSR90T2 2RG-BSR90S2 2RG-BSR90T2		BSR90-7000002～BSR90-7000154 平成29年10月3日～令和2年1月13日	123	令和3年10月14日通知より 1台追加	
	2PG-BSS90S2 2RG-BSS90S2		BSS90-7000001～BSS90-7000009 平成30年9月4日～令和元年12月17日	8		
	2PG-BTR90U2 2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000001～BTR90-7000345 平成29年11月14日～令和元年12月18日	295		
	2RG-BTS90S2		BTS90-7000001～BTS90-7000002 平成30年8月7日～平成30年11月15日	2		
	2PG-BVR90U2		BVR90-7000001～BVR90-7000013 平成30年6月5日～令和元年10月2日	12		
	2KG-BVZ90U2		BVZ90-7000001～BVZ90-7000002 平成30年9月4日～平成30年9月6日	2		
	(計22車型)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月12日～令和2年8月7日	(計1,753台)	令和3年10月14日通知より 計3台追加

### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字荻丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。