

大型バスの制動装置のリコールについて

平成 25年7月18日

リコール届出番号3191

平成25年7月18日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型バスのエアブレーキにおいて、セーフティバルブ（エアラインの保護を目的にエアラインが高圧になった場合に弁が開き圧力をさげるもの）のエア排出量が不足しているため、エアラインが高圧になることでASRBバルブ（滑りやすい路面等でタイヤの空転を抑えるために一時的に制動をかける電磁弁）が誤作動し、ブレーキの引き摺りを起こすものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けるとブレーキが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、エアドライヤの出口にセーフティバルブを2個追加し、エア排出量を増加させます。また、ブレーキ周りを点検し、引き摺りの発生が確認された場合には、異常が認められた部品を良品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	対象台数
LKG-AS96VP	「スペースウ ィングA」	AS96VP-20013 平成23年2月18日	1
(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年2月18日～平成23年2月18日	計1台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301


オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。


改善箇所説明図



改善措置前



改善措置後



大型トラック・バスエアブレーキにおいて、セーフティバルブ（エアラインの保護を目的にエアラインが高圧になった場合に弁が開き圧力をさげるもの）のエア排出量が不足しているため、エアラインが高圧になることでASRバルブ（滑りやすい路面等でタイヤの空転を抑えるために一時的に制動をかける電磁弁）が誤作動し、ブレーキの引き摺りを起こすものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとブレーキが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容
 全車両、エアドライヤの出口にセーフティバルブを2個追加し、エア排出量を増加させる。また、ブレーキ周りを点検し、引き摺りの発生が確認された場合には、異常が認められた部品を良品に交換する。

注：□ は、交換 または 追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD172」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。
 バス：車両左後方点検リッド裏