

中型トラックの燃料装置のリコールについて

平成 12年12月21日

平成12年12月21日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを運輸大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 燃料フィルタから燃料噴射ポンプへ燃料を供給する燃料ホースの組付けが不適切なため、当該燃料ホースと原動機非常停止ワイヤが干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該燃料ホースに固定クランプ及び保護部材を追加します。また、燃料ホースを点検し、損傷があるものは新品に交換します。

3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 型式 | 対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間 | 対象台数 |
|------------|--|------|
| KK-MK122BS | MK122B-00001～MK122B-05014 平成11年10月18日～平成12年11月15日 | 57 |
| KK-MK122CS | MK122C-00002～MK122C-05084 平成11年10月18日～平成12年11月30日 | 151 |
| KK-MK122ES | MK122E-00001～MK122E-05031 平成11年10月29日～平成12年11月28日 | 73 |
| KK-MK122GS | MK122G-00001～MK122G-05014 平成11年 7月22日～平成12年11月21日 | 41 |
| KK-MK122HS | MK122H-00001～MK122H-00002 平成11年 6月14日 | 2 |
| KK-MK122KS | MK122K-00001 平成11年 6月14日 | 1 |
| | 合計 | 325 |

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。